

VÉRANDA GRIMISUAT (VS)

SWISSMADE 



MAÎTRE D'OUVRAGE

Privé

DATES RÉALISATION

Été 2018

DESCRIPTIFS TRAVAUX

Reconstitution du sommier porteur de la véranda.
Assainissement du chevron pourri en extrémité.

SPÉCIFICITÉ

Intervention depuis le dessous en laissant la véranda en place.

AVANTAGE

Intervention permettant de réparer ponctuellement la structure sans tout démonter.
Travaux réalisés sans dépose de la verrière ni de la ferblanterie (chéneau et doublage du larmier).
Technique représentant un très faible coût par rapport à un changement complet de la véranda.




RÉSULTATS SUR
PLUS DE 25 ANS
D'EXPÉRIENCE



LE SPECIALISTE
DU RENFORCEMENT
DE STRUCTURE BOIS

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH



①
Avant travaux

② ③
Constat démontage

④ ⑤
Travail en cours

⑥ ⑦
Travail terminé